

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

15 мая 2023 года

Штаб родительского контроля

Члены группы общественного мониторинга:	<u>Богнова Елена Владимировна</u> <u>Асеев Владимир Владимирович</u>
---	---

В результате проведенного общественного мониторинга, строящейся школы по адресу

МБОУ "Лосихинская СОШ", с. Лосиха, пер. Школьный в/а

№ пп	Показатели общественного мониторинга	Выявлено
1.	Наличие информационного щита о строящемся объекте	<u>отсутствует</u>
2.	Наличие строительной техники на объекте	<u>отсутствует</u>
3.	Наличие комплектующих строительных материалов	<u>имеется</u>
4.	Активность работ по строительству объекта	<u>средняя, делаются зда- ния заново</u>

Рекомендации по итогам общественного мониторинга:

1. Установить инф. щит о строящемся объекте.

Подписи лиц, участвующих в общественном мониторинге:

A

1 Асеев В В

Богнов

1 Богнова Е. В

Дата 15.05.23

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

25 июня 2023 года

Родительский контроль

Члены группы общественного мониторинга:	<u>Лесковец Наталья Леонидовна</u>
	<u>Асеева Наталья Александровна</u>

В результате проведенного общественного мониторинга, строящейся школы по адресу МБОУ "Лосежинская СОШ", с. Лосежа, пер. Школьный 6а

№ пп	Показатели общественного мониторинга	Выявлено
1.	Наличие информационного щита о строящемся объекте	<u>имеется</u>
2.	Наличие строительной техники на объекте	<u>присутствует</u>
3.	Наличие комплектующих строительных материалов	<u>имеется</u>
4.	Активность работ по строительству объекта	<u>низкая, малое количество рабочих.</u>

Рекомендации по итогам общественного мониторинга:

1. Увеличить количество рабочих на объекте.

Подписи лиц, участвующих в общественном мониторинге:

Асеева | Асеева Н. А.

Лесковец | Лесковец Н. Л.

Дата 25.06.23г.

**АКТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА**

16 августа 2023 года

Родительский контроль

Члены группы общественного мониторинга:	<u>Тавришнев Алексей Михайлович</u>
	<u>Божова Мария Владимировна</u>



В результате проведенного общественного мониторинга, строящейся школы по адресу

№ пп	Показатели общественного мониторинга	Выявлено
1.	Наличие информационного щита о строящемся объекте	<u>имеется</u>
2.	Наличие строительной техники на объекте	<u>имеется</u>
3.	Наличие комплектующих строительных материалов	<u>имеется, но не в полном объеме</u>
4.	Активность работ по строительству объекта	<u>работа активная, рабочих достаточно</u>

Рекомендации по итогам общественного мониторинга:

- 1. Во время производства доставки материалов
- 2. Обсудить с педагогами и родителями цвет для покраски стен

Подписи лиц, участвующих в общественном мониторинге:

 | Тавришнев А. М.
 | Божова М. В.

Дата 16.08.23